??? «??????????»

- Внесення та валідація результатів дослідження
- Робочий лист
- Контроль якості та карта Леві-Дженінгса

???????? ?? ????????? ???????????? ????????????

Щоб внести результати в зареєстровану задачу потрібно обрати реєстр **"Задачі"** обрати потрібну задачу та натиснути кнопку **"Взяти в роботу"**.



Відкриваєте карту та вносите необхідні дані в секцію **"Результат"** (попередні значення система вносить автоматично), натискаєте кнопку **"Зберегти"**.



Після збереження результатів натискаємо на кнопку **"Відправити результати на валідацію"**.



Відкрити реєстр **«На валідації»**, відкрити потрібну заявку, перевірити показники та натиснути кнопку **«Валідний»**.

Коли всі значення показників провалідовані натиснути кнопку **«Задачу виконано»**.

??????? ????

В робочому листі спеціаліста відображаються задачі спеціаліста (відділу) в стані «Готова до виконання», «Виконується», «Призупинено». Для того, щоб почати працювати з задачею, достатньо обрати її в секції задач, а система автоматично відобразить показники по яким потрібно внести результат. Для внесення результатів картку задач відкривати не потрібно.

???????? ?????? ?? ????? ????-??????????

Для доступу роботи з карткою контроля якості потрібно відкрити модуль **"АРМ Лаборанта"** та обрати реєстр **"Контроль якості".** В реєстрі відображаються всі картки **"Контроль якості"** створені організацією.



Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку **"Створити"** та в створені формі заповнити необхідні поля.



Після вибору **"Приладу"** нижній блок **"Показники"** автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати відсутні. В блоці відображаються всі **"Показники"** по яким буде проводитись дослідження, в рамках даного контролю якості.



???????? ??????????? ?? ????? ????-?????????

Увага!! Всі описані дії можливі тільки, якщо стан картки "В роботі".

Для внесення результатів необхідно відкрити потрібну картку **"Контролю якості"** та натиснути на вкладку **"Карта Леві-Дженінгза".**



Картка складається з трьох блоків:

1. Інформація про "Прилад" та "Рівень контролю"**(1)**;
2. Графік для карти Леві-Дженінгза**(2)**;
3. Таблиця для карти Леві-Дженінгза**(3)** з можливістю вносити та редагувати раніше внесенні дані.

Кожен показник має окрему таблицю та графік, за яким користувач може швидко візуально оцінити результат контролю якості.



Вручну вносити результати контролю якості можна:

1. У таблиці, поруч із графіком, двічі натисніть на пусте поле. Відкриється карта **"Показник контролю якості"**. Заповніть поля **"Дата"** та **"Значення"**, а потім натисніть **"Ок"**. Якщо з якоїсь причини результат потрібно повторити або отриманий результат необхідно відхилити, щоб він не відображався на графіку, але залишився в системі, зніміть галочку **"Прийнято"**. За потреби вкажіть причину.

   

2. Скориставшись дією **"Додати списком"** та в сформовані таблиці внести результат по декількох показниках одразу. 